REGIONALIZZAZIONE FAST

L'esteso livello di danneggiamento gli eventi del 26 e del 30 ottobre ha determinato la necessità di redigere le ordinanze n.422 del 16/12/2016 da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e n. 10 del 19/12/2016 da parte del Commissario del Governo per la Ricostruzione, che forniscono disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica.

Conformemente a tali disposizioni si ritiene comunque in virtù della diffusa situazione di danneggiamento verificatasi nella Regione Marche, approntare delle procedure diversificate per risolvere problematiche di tale territorio regionale.

In particolare si ritiene opportuno che l'organizzazione delle squadre Fast debba avvenire in ambito regionale nella sede del CCR Marche presso la Soi di Macerata e, subordinatamente, presso la Soi di Ascolí Piceno.

Attraverso incontri preventivi con gli ordini e collegi professionali ai quali si intende attribuire un ruolo anche all'interno dell'organizzazione della gestione rilievi, verranno individuati ed accreditati contingenti di professionisti che, previa speditiva formazione, svolgeranno il compito di verificatori.

I singoli professionisti avranno la facoltà di costituirsi preventivamente in squadra e dare la propria disponibilità per periodi "flessibili" (minimo 3gg., weekend, etc).

Il trasferimento alla Regione della procedura Fast per la quasi totalità delle attività prevede che l'attività di informatizzazione rimanga in carico alla DICOMAC e pertanto le singole attività saranno gestite come riportato nella tabella sotto riportata.

	Attività	Gestione	Collaborazione
a)	Reclutamento e mobilitazione tecnici Fast	Regione Marche	Ordini/Collegi
		(Soi Macerata)	professionali
b)	Accreditamento tecnici e relativa	Regione Marche	
	assicurazione	(Soi Macerata)	
c)	Incontro operativo con i tecnici	Regione Marche	Ordini/Collegi
		(Soi Macerata)	professionali
d)	Composizione squadre ed attribuzione codici	Regione Marche	
	univoci di riferimento	(Soi Macerata)	
e)	Dislocazione squadre FAST sul territorio	Regione Marche	
		(Soi Macerata Soi Ascoli)	
f)	Recepimento schede FAST	Regione Marche	
		(Soi Macerata Soi Ascoli)	
g)	Invio ai Comuni ed alla DICOMAC delle liste	Regione Marche	,
	riepilogative delle schede FAST	(Soi Macerata)	
h)	Gestione istruttoria dei rimborsi per i tecnici	Regione Marche	
	coinvolti	(Soi Macerata)	
i)	Caricamento dei dati delle schede FAST in	Regione Marche	AGEPRO, GEOPRO
	Erikus	(Soi Macerata)	

j)	Resoconto periodico alla DICOMAC dello stato di avanzamento delle attività	Regione Marche (Soi Macerata)
k)	Informatizzazione schede FAST	DPC Nazionale (Dicomac)

L'attività di formazione di cui al punto c), sarà ordinariamente espletata in accordo con gli Ordini, anche settimanalmente.

Le attività b) e d) di accreditamento/composizione squadre sarà effettuata al massimo entro le ore 10.00 del primo giorno di operatività di ciascuna squadra.

L'attività di recepimento delle schede di cui al f) non potrà essere effettuata oltre le ore 18.00.

La procedura Aedes/Gl-Aedes rimane in carico alla Dicomac con le attuali modalità di collaborazione con il DPC regionale.

Incompatibilità: chi redige scheda FAST non può redigere né la relativa AEDES, né il progetto.

Verranno implementate <u>procedure informatiche</u> di semplificazione, soprattutto per la fase di ingaggio.

<u>I rilevatori AEDES certificati</u>, previo accordo con Regione e Dicomac, è preferibile che proseguono nella redazione delle schede AEDES in ambito regionale.

Se ciò fosse impedito da Dicomac allora è preferibile che epletino il proprio lavoro come rilevatori FAST per la Regione Marche.

Schema Perizia Giurata

(Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10/2016)

Premesse Generali: Il sottoscritto, iscritto all'Albo dell'Ordine/Collegio dei/degli
della Provincia di, al nº, con studio professionale invianteltelCodice
Fiscale/Partita IVAemailPEC
a seguito di incarico conferito daper la
redazione della perizia giurata ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione n. 10 del
19/12/2016, relativa all'edificio ubicato in sulla base del sopralluogo effettuato in
data/ ed effettuate le necessarie verifiche, ha constatato che:
Descrizione ed inquadramento dell'edficio: (comune, via, identificazione aggregato, dati catastali, zona urbanistica, ecc)
Indicazione verifiche di agibilità: (data comunicazione di non utilizzabilità FAST e/o Ordinanza Comunale, ecc)
Individuazione della destinazione d'uso alla data dell'evento sismico:
Descrizione dell'edificio: (numero di piani, epoca di costruzione, precedenti interventi edilizi, ecc)
Descrizione sommaria del danno causato dal sisma:
Tutto quanto sopra premesso, DICHIARA:
• che il giudizio di agibilità , in relazione alla scheda AEDES compilata dal sottoscritto in data// ed allegata alla presente perizia è il seguente:
 ○ A-Edificio agibile ○ B-Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provv.ti di P.I. ○ C-Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE ○ E-Edificio INAGIBILE □ F-Edificio INAGIBILE per rischio esterno (solo in combinazione con uno degli esiti precedenti)
 la sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016.
Allegati:
 Scheda AEDES Esauriente documentazione fotografica con planimetria punti di ripresa fotografici Relazione sintetica con riferimento alle sezioni 3,4,5,7, 8 della scheda AEDES ed alla adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016
4) Planimetria con esatta individuazione edificio oggetto di perizia.
Luogo e data
Timbro e Fírma

RELAZIONE SINTETICA

con riferimento alle sezioni 3,4,5,7,8 della scheda AEDES ed adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24/08/2016

Descrizione tipologia (Sezione 3 scheda AEDES):
Descrizione danni ad elementi strutturali e provv.ti di pronto intervento eseguiti (Sezione 4 scheda AEDES):
Descrizione danni ad elementi non strutturali e provv.ti di pronto intervento eseguiti (Sezione 5 scheda AEDES):
Descrizione terreno e fondazioni (Sezione 7 scheda AEDES):
Giudizio di agibilità (Sezione 8 scheda AEDES):
Adeguata giustificazione del nesso di casualità del danno come determinato degli eventi della sequenza iniziata il 24/08/2016:
Luogo e data
Timbro e Firma